



飲食店舗 大阪府

## 旬菜山崎 竹谷店 様

### ご採用情報

製品名 全熱交換器 屋外設置形 (VAR250AS) x 2

設置方式 壁面縦置設置

設置場所 店舗壁面

上記設置方式  
とした理由 屋外設置製品の為

補助金利用 なし

開孔場所 壁面孔あけ

#### 同時に納入した 商品・サービス

製品名 FIVE STAR ZEAS×4台 (SSRB140BF×1台、SSRB50BFT×2台、SSRB80BFT×1台)、UVストリーマ空気清浄機、CO<sub>2</sub>センサー、ネットZEAS、アシスネット保守契約

#### Q：ベンティエールをご検討、ご採用頂いたきっかけ・理由は？

コロナ禍以降は窓を開けて換気を行っていましたが、十分に換気できているのか分からず、ずっと不安でもありました。そんな折に販売店からダイキンの全熱交換器ベンティエールをご提案いただき、これならと思ったことから、空調機の入替えと合わせて導入することにしました。

#### Q：実際に使用されていかがですか？

CO<sub>2</sub>センサーも取り付けてもらいましたが、換気を行うと数値が明らかに下がることが分かり驚きましたね。空調の効き方も良くなったように思います。



導入前の状況



導入後の状況



納入後（室外）



納入後（室外）

### 換気のご相談をご検討中の方

換気に精通するダイキングループ社員が相談員となり、換気機器の導入を検討するオーナー様へのアドバイスや、適したソリューションの提案を行います。

空気・換気のおさまざまなお困りごとに、ダイキンがとことんお答えします。

# 空気の相談窓口

ご相談はこちら

# 0120-330-565

9:00~17:30(土日祝及び、当社指定休業日を除く)

お問い合わせ先

他にもたくさんの納入事例をご紹介します。

ダイキンの換気 事例



<https://www.daikinaircon.com/kanki/case/>

