



飲食店舗 大阪府

## カラオケ喫茶ハーモニー様

### ご採用情報

製品名	全熱交換器 屋外設置形 (VAR250AS)	設置方式	屋外設置
設置場所	屋外設置	上記設置方式とした理由	店内スペースに限りがあり屋外設置となりました。
補助金利用	なし	開孔場所	壁面孔あけ

#### 同時に納入した商品・サービス

製品名 CO<sub>2</sub>センサー

#### Q：ベンティエールをご検討、ご採用頂いたきっかけ・理由は？

コロナ禍以降、消毒・マスク着用の徹底といった感染対策に加え、扉・窓開けによる換気対策も行ってきました。しかし、冷暖房の効きが悪くなってしまうことや、お客様や従業員により安心して過ごしてもらうことを考えれば、何か新たな対処方法が必要だと感じていました。

そんな折に販売店からダイキンの全熱交換器ベンティエールをおすすめいただき、これなら快適さを損なわないまま十分な換気を行えるということが判りましたので、すぐに導入を決めました。

#### Q：実際に使用されていかがですか？

ベンティエールのおかげで、お客様により安心して楽しんでいただけるようになりとても嬉しいです。

選んだ屋外設置タイプは店舗の外観ともマッチしていると思いますし、室内スペースを変えずに済んだのも良かったですね。

## 導入後の状況



納入後（室内）

## 換気のご相談をご検討中の方

換気に精通するダイキングループ社員が相談員となり、  
換気機器の導入を検討するオーナー様へのアドバイスや、適したソリューションの提案を行います。

空気・換気のおさまざまなお困りごとに、ダイキンがとことんお答えします。

# 空気の相談窓口

ご相談はこちら

# 0120-330-565

9:00~17:30(土日祝及び、当社指定休業日を除く)

お問い合わせ先

他にもたくさんの納入事例をご紹介します。

ダイキンの換気 事例



<https://www.daikinaircon.com/kanki/case/>

